


目的：空氣調節箱安裝時必須注意水盤的排水順暢，雖然外界的原因排除了，空氣調節箱水盤內仍會有局部的積水，其主要的的原因是空氣調節箱以外的風管阻力讓機器內部形成負壓所致。

教具：無

課程內容：



所以空氣調節箱之配管必須要有 U 型存水彎，而存水彎的高度 $H_1+H_2>$ 空氣調節箱的機外靜壓。如此可以確保空調箱水盤內不會產生積水，造成霉菌滋生及退伍軍人症等問題。